




# Соединение рукавов с изделием №1




## Способы обработки низа рукавов




# Соединение рукавов с изделием №2

① Уточнение





② Распределение посадки при влётыивании



$В_{ок} > В_{пр}$  на 1,0 см

$Ф_{ок} > Ф_{пр}$  на 3,0-7,0 см

③ Проверка правильности влётыивания



*(рукав) × 2 см | 8 × 0,7  
 3,0-7,0 см*